

■ ラビング試験(化粧板清掃時の艶変化)

項目	試験方法	試験結果
乾布ラビング	乾いた綿布で化粧面を10往復擦る。	◎
エタノールラビング	80%エタノールを染み込ませた綿布で化粧板を10往復擦る。	◎
消しゴムラビング	プラスチック消しゴムで化粧面を10往復擦る。	◎
中性洗剤ラビング	中性洗剤を染み込ませた綿布で化粧面を5000往復擦る。	◎

凡例：◎：変化なし ○：軽微な残色 軽微な艶変化 ▲：残色、艶変化 ×：著しい変化